


MENEVİŞ TOZU KULLANIMI

- 1. Adım Silah tamamen zımpara ile temizenip yağdan arındırılır. Zımpara ne kadar iyi yapılmış ise silahın görüntüsü o kadar iyidir.**



Kancalama :

Zımpara işlemi yapılmış silahın görünmeyen kısmından kancalama yapılır



Tencere :

Çelik tabanlı bir tencere içerisine 3 kg Meneviş Tozu 3 lt su doldurulur ardından kaynamaya bırakılır. Kaynayan su üzerinde oluşan sarı köpükler bir kaşık yardımı ile alınır dökülür.

Daldırma :

Kancalanan silah daldırma yönetimi ile tencereye daldırılır.




Kaplama :

15 ila 25 dk arasında silah tencerede bekletilip ara ara çıkarıp bakılabilir istenen kaplama alındıktan sonra tencereden çıkartılır.



Kaplaması biten silah tencereden çıkartıldıktan sonra önce ılık su içerisinde bir kaç dakika bekletilir ardından soğuk su içerisinde bir kaç dakika bekletilip bekletme bittikten sonra temiz ve ince yağ dolu bir kab içerisinde tamamen soğuyana kadar bırakılır.



Yağda bekletilip soğuyan silah çıkartılır pamuklu yüzey bir bez ile kurulanıp toplanmaya başlanır.

TÜM İŞLEMLER BİTMİŞTİR.

Meneviş Tozu ile temas etmeyiniz Ciltte Yanıklara neden Olur. Meneviş Tozu ile Alüminyum Kaplanamaz Sadece Demir ve Çelik

VİDEOLAR : <https://YouTube.Com/@SilahDoktoru>